

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA COLLISION FERROVIAIRE DE HINTON

TABLE DES MATIÈRES

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES	iv
RÉSUMÉ DU RAPPORT	1
INTRODUCTION	15
I. LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION	
A. La scène	
1. Lieu de la collision	17
2. Itinéraire suivi entre Edson et Jasper	17
a) Voie double et voies d'évitement	17
b) Déclivités	17
i) En direction ouest – d'Edson à Dalehurst	17
ii) En direction est – de Jasper à Dalehurst.....	19
c) Branchement de Dalehurst	19
d) Signaux de Dalehurst.....	19
i) En provenance de l'est	19
ii) En provenance de l'ouest	20
e) Détecteur de boîtes chaudes.....	20
f) Pylônes de radio transmission.....	21
g) Autres caractéristiques	21
3. Conditions météorologiques le 8 février 1986	21
B. Train 413	22
1. Composition	22
2. Cabine de la locomotive	23
3. Fourgon de queue.....	23
C. Train 4	23
1. Composition	23
2. Voyageurs et personnel de train	24
3. VIA Rail	24
D. Équipe du train 413	25
1. M. Wayne Smith.....	25
2. M. Jack Hudson	25
3. M. Mark Edwards.....	25
E. Équipe du train 4	25
1. M. Mike Peleshaty	25
2. M. Emil Miller	26
3. MM. William Brownlee, Murray Guy MacMillan, Mark Tretiak	26
4. MM. Herbert Raymond Timpe et Nelson Quast.....	26

F. Train 413 – D’Edson à Dalehurst	26
G. Train 4 – De Jasper à Dalehurst	30
H. Collision	32
I. Dommages	33
J. Initiatives prises immédiatement après la collision	34
II. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS	43
A. Témoignage du chef de train Smith	44
B. État du matériel	47
1. La voie.....	47
2. Les trains	47
a) Antécédents mécaniques des locomotives	47
b) Inspections avant le départ – train 413.....	48
c) Fonctionnement du train 413 d’Edmonton à Edson.....	49
d) Préparation du train 4.....	50
e) Fonctionnement du train 4 jusqu’à Jasper	50
f) Entretien du train 4 à Jasper.....	50
g) Inspection du matériel après la collision	51
3. Les freins.....	51
a) Circuits de frein.....	51
b) État des freins.....	52
4. Les radios	53
a) Matériel radio.....	53
i) Radios des locomotives.....	53
ii) Radios des fourgons de queue	54
iii) Radios portatives d'une puissance de 2 watts	54
b) État des radios.....	55
i) Trains 413 – Radio de la locomotive.....	55
ii) Radio grise du chef de train Smith	56
iii) Radio rouge du train 413.....	56
iv) Radio de la locomotive du train 4.....	57
v) Radio de 2 watts.....	58
c) Diffusion radio à Dalehurst.....	58
d) Conclusions et observations.....	59
C. Système de signalisation	61
1. Le système	61
2. Registres d'ordinateur des activités de signalisation – 8 février	62
3. Enquête du CN.....	64
4. Évaluation indépendante	65
5. Irrégularités du signal par la suite	66
6. Incidents provoqués au sein du réseau national par de faux signaux d'avancer	68
7. Visibilité des signaux	69
8. Activité géomagnétique	69

9. L'aiguille de Dalehurst.....	69
10. Conclusions	70
D. Commande des trains 413 et 4	71
1. Vitesse.....	71
a) Train 413	71
i) Évaluation des performances des trains (EPT)	71
ii) Simulateur de train	72
iii) Train d'essai.....	72
iv) Calculs de distance d'arrêt du fourgon de queue	73
v) Conclusions.....	74
b) Train 4.....	77
2. Freinage	77
3. Équipe du train 413	77
a) Alcool et drogues	78
b) Emplacement du cadavre de M. Hudson.....	78
4. Équipe du train 4.....	82
E. Vigilance des membres d'équipe	83
1. Heures de travail et temps de repos	83
a) Mécanicien Hudson	83
b) Agent de train Edwards.....	84
c) Chef de train Smith	85
d) Mécaniciens Miller et Peleshaty	85
2. Observations des collègues.....	86
3. Considérations ergonomiques	86
a) Horaire irrégulier	86
b) Heures de travail imprévisibles	87
c) Longs quarts.....	87
d) Sommeil durant la nuit du 7 février	88
4. Conclusions	88
5. Règles de travail et de repos	89
a) Le régime en vigueur.....	89
i) Dispositions des conventions collectives sur le repos	89
ii) Repos à la gare de détachement	89
iii) Parcours maximums	90
iv) Système de rémunération	91
v) Règlements de l'État en vigueur	94
b) Principe fondamental.....	95
c) Recommandations – Repos.....	97
6. Horaires de travail.....	99
a) Système d'affectation des employés.....	99
b) Recommandations – Horaires de travail	101
7. Conditions de travail.....	104
a) Plaintes du personnel	104
b) Recommandations	106
F. État de santé du mécanicien Hudson.....	107
1. Dossier médical.....	107

a)	Tension artérielle élevée	107
b)	Problème d'alcoolisme	107
c)	Pancréatite et diabète	109
d)	Retour au travail – Octobre 1985	110
2.	Témoignage du médecin légiste	112
3.	Avis médicaux	112
a)	Diabète	112
b)	Pancréatite	112
c)	Crise cardiaque ou congestion cérébrale	112
4.	Conclusions sur l'état de santé de M. Hudson.....	113
5.	Surveillance médicale.....	113
a)	Lacunes	113
b)	Recommandation – Vérification du service de santé	114
c)	Recommandation – Médecins locaux	114
d)	Recommandation – Liaison au niveau de la direction.....	116
e)	Recommandation – Règlements pris par la CCT	116
6.	Réadaptation d'un employé alcoolique	116
a)	Programme d'aide au personnel du CN	116
b)	Recommandations – Programme d'aide au personnel.....	119
G.	Vie privée de M. Hudson.....	121
H.	Réglementation de l'exploitation	123
1.	Règles.....	123
a)	Règlement unifié d'exploitation	123
b)	Instructions générales d'exploitation de CN Rail – Publication 696	124
c)	Indicateur	124
d)	Bulletins mensuels.....	125
e)	Autres sources de réglementation	125
2.	Attitude des équipes de marche à l'égard des règles	125
3.	Attitude de la direction du CN à l'égard des règles	126
a)	Supervision et mesures disciplinaires – Cas du mécanicien Hudson	127
b)	Politique et procédures en matière de supervision et de discipline	129
4.	Recommandations – Supervision et discipline au CN.....	132
5.	Participation du gouvernement	133
6.	Recommandations – Participation du gouvernement à la réglementation de l'exploitation.....	135
I.	Assurance de la réaction du mécanicien aux signaux.....	137
1.	Dispositifs de sécurité	137
a)	Pédale de sécurité	137
b)	Dispositif de réarmement de veille automatique	138
c)	Blocage de la pédale de sécurité	138
d)	Recommandations – Dispositifs de sécurité	140
2.	Intervention mécanique à distance.....	141
a)	Niveaux de l'ATCS	142
i)	Niveau 10 : Système centralisé d'enclenchement de tracés d'itinéraire et de canton.....	142

ii) Niveau 20 : Transmission et affichage automatiques des instructions	143
iii) Niveau 30 : Repérage complet des trains	143
iv) Niveau 40 : Enclenchement complet de réseau	143
b) Mise au point de l'ATCS.....	144
c) Répercussions	144
d) Recommandations	145
3. Instructions générales d'exploitation de CN Rail, règle 3.2 b).....	146
a) Objet de la règle	146
b) Connaissance du territoire	147
c) Effet indirect de la règle.....	147
d) Application de la règle aux trains de voyageurs	147
e) Degré d'observation de la règle par le chef de train Smith.....	148
f) Opinions d'autres membres d'équipe de marche	148
g) Modification de la règle	149
h) Position du CN.....	150
i) Conclusions.....	150
j) Recommandations – Règle 3.2 b)	151
4. Notification verbale des croisements	151
a) Aspect pratique de la notification verbale des croisements.....	152
b) Effet sur le système de signalisation	153
c) Recommandations – Notification verbale des croisements.....	154
J. Sécurité des voyageurs	155
a) Formation du train 4	155
b) Issues de secours	156
c) Recommandations – Issues de secours.....	156
d) Matériel de secours.....	156
e) Formation en secourisme	157
K. Intervention d'urgence.....	159

III. LISTE DES CONCLUSIONS	161
IV. LISTE DES RECOMMANDATIONS	165
REMERCIEMENTS	171
ANNEXES	
1. Décrets en conseil	177
2. Liste des témoins.....	179
3. Extrait du <i>CN Mountain Region Timetable</i>	185
4. Postes remplis par le mécanicien Hudson.....	187
5. Extraits de conventions collectives de CN Rail.....	189
6. Liste des participants	215
LISTE DES TABLEAUX	
Tableau 1 : Coûts estimatifs de la collision ferroviaire de Hinton	34
Tableau 2 : Résumé des résultats des essais de détermination de la vitesse	74
LISTE DES FIGURES	
Figure 1 : Itinéraire suivi d'Edson à Jasper	18
Figure 2 : Comparaison des temps de parcours	75
Figure 3 : Ligne de vision au point milliaire 173.13	76
Figure 4 : Aménagement typique de la cabine – CN	79
Figure 5 : Aménagement typique de la cabine – CN	80
Figure 6 : Aménagement typique de la cabine – VIA	81